



GOBIERNO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE
BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
DEL ESTADO

DESPACHADO
AUG 15 2016
DESPACHADO
MEXICALI

DEPENDENCIA	SECRETARIA DE PROTECCION AL AMBIENTE DEL ESTADO DE B.C. COORDINACIÓN JURIDICA
SECCION	SPA-MXL-2012/2015 02-071/2016
NUMERO DEL OFICIO	
EXPEDIENTE	

Página 1 de 5

~~Acto~~ Administrativo.

En la Ciudad de Mexicali, Baja California, a los trece días del mes de julio del año dos mil dieciséis.

VISTOS los autos del expediente en que se actúa, y no obstante de haberse practicado, por el personal autorizado de esta Secretaría de Protección al Ambiente, visita de inspección a la empresa denominada **TRITURADOS TÉCNICOS DEL NOROESTE, S.A. de C.V.**, ubicado en la Carretera Mexicali-Tijuana, kilómetro 20-478, con 361.457 metros desviación a la Derecha, Ejido Emiliano Zapata de este Municipio de Mexicali, Baja California, a efecto de dar cumplimiento con lo ordenado mediante Orden de visita de verificación, emitida por esta Dependencia del Ejecutivo Estatal, de fecha once de abril del año dos mil dieciséis, con número de oficio SPA-MXL-1072/2016, con el objeto de "verificar el cumplimiento de las condicionantes que se le establecieron a la empresa auditada en su Autorización en Materia de Impacto Ambiental, misma que le fue otorgada bajo número de oficio DGE-MXL-2322/2005 de fecha catorce de diciembre del año dos mil cinco, contenida en el expediente número 2.3.A-143/2005. Asimismo, el personal autorizado de la Secretaría procederá a realizar el levantamiento topográfico correspondiente a efecto de corroborar el estado actual del mencionado Banco de extracción de materiales pétreos así como determinar en caso de estar activo, la cantidad de material extraído a la fecha del presente documento". Todos estos supuestos en el ámbito de competencia de esta Autoridad Ambiental Estatal; levantándose el Acta de Verificación número AV-02-056/2016, de fecha trece del abril del año dos mil dieciséis, en la que se hace constar: que el lugar señalado para llevar a cabo la actividad de **explotación y venta de materiales pétreos** es un terreno que se ubica aproximadamente trescientos metros de la Carretera Mexicali-Tijuana, en las faldas del Cerro el Centinela. Una vez en el lugar se observar que el sitio señalado para llevar a cabo la actividad de extracción de materiales pétreos, se encuentra abandonado, no hay actividad de extracción, ya que hay indicios del crecimiento de la vegetación al interior del mismo, así como de la intemperización de la paredes del banco, y que por la condiciones del banco se aprecia que lleva tiempo de no ser utilizado para realizar actividades productivas.

Así mismo se realizó un levantamiento topográfico del sitio donde se encuentra establecido la empresa denominada **TRITURADOS TÉCNICOS DEL NOROESTE, S.A. de C.V.**, por lo que se utilizo una Estación Total, propiedad de Gobierno del Estado de Baja California, mediante el cual se tomaron 13 puntos georeferenciados de la periferia del área de extracción, posteriormente en gabinete se procedió a analizar los citados puntos para determinar las curvas de nivel, polígonos de extracción y volumen aprovechado, contabilizándose que se extrajo un volumen de 115,109.75 metros cúbicos de material pétreo, agregándose al

J J



GOBIERNO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE
BAJA CALIFORNIA

DEPENDENCIA	SECRETARIA DE PROTECCION AL AMBIENTE DEL ESTADO DE B.C. COORDINACIÓN JURIDICA
SECCION	SPA-MXL-2012/2015
NUMERO DEL OFICIO	02-071/2016
EXPEDIENTE	

Página 2 de 5

presente dichas, así como ^{ASUNTO:} 3 planos que contemplan curvas de nivel, polígono de extracción, perfil de terreno natural y perfil de extracción del banco de materiales pétreos que operaba la empresa auditada, esto con la finalidad de conocer y determinar el estado actual del banco y la cantidad total que se extrajo de este sitio a la fecha del acta de verificación levantada, lo cual quedo como asentado en la Hoja 2 de 3 del Acta de Verificación número AV-02-056/2016 de fecha trece de abril del año dos mil dieciséis, lo anterior con la finalidad de conocer y determinar el estado actual y la cantidad de total de materiales pétreos que se extrajo de este sitio a la fecha, el cual queda como referencia para el caso de reanudar de nueva cuenta actividades de extracción de materiales pétreos.

En cuanto a las diecinueve fotografías y que versan sobre las condiciones de abandono **Banco de materiales pétreos**, en el cual llevaba a cabo la empresa **TRITURADOS TÉCNICOS DEL NOROESTE, S.A. de C.V., actividades de Extracción de materiales pétreos**, dicha acta por tener la naturaleza de una documental pública soportada con fotografías, tiene valor probatorio pleno en los términos de los artículos 285 fracción III, 322 y 323 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California de aplicación supletoria, en relación con el artículo 3 de la Ley del Procedimiento para los Actos de la Administración Pública del Estado de Baja California.

A C U E R D O

PRIMERO.- Que en virtud de las razones expuestas en la parte considerativa del presente acuerdo, consistentes en el cese de operaciones y abandono total del sitio por parte de la empresa denominada **TRITURADOS TÉCNICOS DEL NOROESTE, S.A. de C.V.**, quien venía realizando actividades productivas de **Extracción de materiales pétreos** en el domicilio ubicada en la Carretera Mexicali-Tijuana, kilómetro 20-478, con 361.457 metros desviación a la Derecha, Ejido Emiliano Zapata de este Municipio de Mexicali, Baja California, encontrándose que en el banco de materiales pétreos se llevaron a cabo actividades de extracción y explotación de pétreos, quedando el terreno impactado por esta actividad, observándose una oquedad expuesta que no se ha rellanado con el material que esta empresa no utilizo, aunado a que las frentes de ataque donde se llevó a cabo la extracción de materiales pétreos tiene una pendiente de 90° grados lo que permite que este terreno presente inestabilidad y por lo mismo no permite que la vegetación nativa de que crece y desarrolla en esta zona no pueda establecerse, y con ello propiciar la regeneración del sitio. En



GOBIERNO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE
BAJA CALIFORNIA

DEPENDENCIA	SECRETARIA DE PROTECCION AL AMBIENTE DEL ESTADO DE B.C. COORDINACIÓN JURIDICA
SECCION	SPA-MXL-2012/2015
NUMERO DEL OFICIO	02-071/2016
EXPEDIENTE	

Página 3 de 5

ASUNTO:

virtud de lo anteriormente expuesto se requiere a la empresa denominada **TRITURADOS TÉCNICOS DEL NOROESTE, S.A. de C.V.**, un Plan de Abandono Calendarizado del sitio y empatarlo con las condicionantes que se le establecieron en su autorización en materia de impacto ambiental que le fue otorgada por esta Secretaría de Protección al Ambiente. Y en virtud del abandono del sitio **SE ORDENA DAR POR CONCLUIDO EL PRESENTE ASUNTO** y archivar el expediente respectivo previa anotación en el libro de registro respectivo, lo anterior sin perjuicio de las facultades de inspección y vigilancia que oportunamente ejerza esta Secretaría de Protección al Ambiente del Estado y las disposiciones contenidas en la Ley de Protección al Ambiente para el Estado de Baja California.

CÚMPLASE.- Así administrativamente lo resolvió y firma la C. Secretaria de Protección al Ambiente del Estado de Baja California, Biol. Thelma Rosa Castañeda Custodia en la Ciudad de Mexicali, Baja California; a los trece días del mes de julio del año dos mil dieciséis de conformidad con lo establecido en artículos 6 y 7 fracción XIV del Reglamento Interno de la Secretaría de Protección al Ambiente del Estado de Baja California.

Gobierno del Estado
de Baja California
SECRETARIA DE PROTECCION
AL AMBIENTE DEL ESTADO

BIOL. THELMA ROSA CASTAÑEDA CUSTODIA
SECRETARIA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

TRCC/HMM/sjdds.
(C:\Juridico\Expedien.16\Exp02-071.16)